



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۹

شماره: ۲۴۵۸۷/۰۰۰/۴۹

پیوست: ندارد

گاز سرمایه ملی است ، آن را درست مصرف کنیم

جناب آقای شعبانیان

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

موضوع: نظارت بر اجرای صحیح رایزرها در هم راستایی با علمک

با سلام و احترام

به استحضار می رساند با عنایت به شرایط ناترازی گاز در کشور و پیرو بررسی های میدانی بعمل آمده یکی از مهمترین دلایل نشتی و هدر رفت گاز، نشتی از اتصالات علمک به علت قرار گرفتن علمک تحت تنش به دلیل عدم هم راستایی با رایزرها می باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید به مجریان لوله کشی گاز جهت اجرای صحیح مفاد قسمت الف بخش ۱۷-۴-۲-۱ از مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، که تصریح می کند "ابتدای لوله کشی رابط باید در نزدیکترین نقطه نسبت به انتهای علمک باشد" ، اطلاع رسانی بعمل آمده و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن توسط ناظرین محترم صورت پذیرد.

احمد دانائی
مدیر عامل
رازر

قزوین ، مینودر ، بلوار سیدالشهدا ، نبش خیابان اشرفی اصفهانی ، ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قزوین

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۱۸۸۷۷۹ ، شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۶۲ کد پستی : ۳۴۷۱۷-۷۷۹۹۵

تلفن : ۳۱۹۴ دورنگار : ۳۳۷۹۷۱۸۵-۳۳۷۹۷۲۲۶ نشانی اینترنتی : www.nigc-qazvin.ir پست الکترونیک : info@nigc-qazvin.ir

